

Glaxs Easy

چسب اپوکسی جامد و شفاف با عدم زردشدگی

چسب جامد و فوق العاده قوی و شفاف که با گذر زمان در معرض نور خورشید هیچ گونه زردشدگی ایجاد نمی کند. کاملاً نامرئی، به راحتی پولیش خور و مناسب برای دماهای بالا و پایین است. این محصول برای تمامی اتصالات قابل رؤیت ایده آل می باشد.



چسبندگی بسیار بالا

شفافیت فوق العاده

نسبت اختلاط آسان

داده های فنی :

- چگالی در ۲۵ درجه : 1.1 gr/cm^3
- رنگ استاندارد: شفاف
- ظاهر: ژل نرم شفاف

میزان مصرف تقریبی:

- برای درزگیری: ۲۰-۳۰ متر طولی در هر لیتر
- برای چسباندن: ۳۰-۴۰ متر مربع در هر لیتر



مناسب برای داخل و خارج از ساختمان



سنگ طبیعی



کوارتز



سرامیک

نحوه استفاده :

- مقدار مورد نیاز از محصول را از ظرف خارج کرده و وزن نمایید.
- توصیه می شود از کاردک های پلاستیکی یا فلزی غیر اکسید شده استفاده شود.
- نسبت اختلاط بین جزء A و جزء B را مطابق برگه اطلاعات فنی (TDS) رعایت کنید.
- از ابزار کاملاً تمیز هنگام ترکیب استفاده کنید.
- در صورت نیاز، قبل از افزودن سخت کننده، رنگ دانه مایع یا پیگمنت اضافه نمایید.
- اطمینان حاصل کنید سطحی که محصول روی آن اعمال می شود، کاملاً تمیز و خشک باشد.
- برای تمیز کردن ابزار آلوده به ماستیک، از حلال های غیر چرب مانند استون یا بوتیل استات استفاده کنید.
- از تجهیزات ایمنی فردی (PPE) استفاده نمایید.
- برگه اطلاعات فنی و ایمنی (SDS) را با دقت مطالعه کنید.
- پس از استفاده، درب ظرف ها را با درپوش اصلی ببندید و از تماس طولانی با هوا خودداری کنید.

عملکرد فنی :

استحکام روی سرامیک	۹ MPa
ژل تایم در دمای ۲۵ درجه	۸-۱۶ min
زمان کارپذیری در دمای ۲۵ درجه	۱۵۰ min
شفافیت نهایی	دارد
پایداری در برابر نور خورشید	بسیار بالا
اثر مرطوب کنندگی	عالی
قابلیت پخش	عالی
چسبندگی روی سطح مرطوب	ندارد

نکات ایمنی :

پیش از استفاده، دستورالعمل های درج شده روی بسته بندی و برگه اطلاعات ایمنی محصول (SDS) را مطالعه نمایید. پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید. این محصول فقط برای استفاده حرفه ای طراحی شده است.

هشدارها :


در اولین استفاده، توصیه می شود اثر محصول و میزان چسبندگی آن روی بخش کوچکی خارج از دید تست شود.



جزء اول را از تیوب خارج کنید



جزء دوم را نیز جداگانه بر دارید




دو جزء را به خوبی با هم مخلوط کنید تا ترکیبی یکنواخت و همگن حاصل شود



ماستیک آماده پس از ترکیب دارای پایداری عمودی (عدم شره) است



ظاهر محصول پس از اختلاط شفاف و همگن است



پس از سخت شدن، سطحی صاف، شفاف و براق حاصل می شود